

Dostępność architektoniczna

Siedziba Publicznego Żłobka Nr 1, znajdują się w budynku zlokalizowanym przy ulicy Wrzosowej 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek dwukondygnacyjny (parter, I piętro). Budynek posiada dwa wejścia na poziomie chodnika. Drzwi wejściowe są o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wewnątrz budynku między piętrami jest zamontowana winda osobowa (urządzenie transportu bliskiego), którą między innymi osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą się przemieszczać między piętrami. Na 1 piętro prowadzą także schody z poręczą.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach zgodnie z art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym do budynku Żłobka, jeżeli ten posiada uprzęż, szczepienie i certyfikat (potwierdzający status psa asystującego, art. 20b ustawy).

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Publiczny Żłobek Nr 1 zatrudnia pracownika na stanowisku opiekuna, który posługuje się językiem migowym.